


Comprobación de Resistencias desoldadas midiendo Resistencia con un Polímetro Digital



En Medición de Resistencia el sobre rango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

**Notas:**  
Este método es mejor.  
No tocar con las manos las dos patillas al medir (tocar solo una patilla).

Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.

El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:

valor mínimo = valor nominal - valor nominal x tolerancia/100

valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100

Este método solo comprueba estas averías: Resistencia en circuito abierto, Resistencia aumentada de valor.

Con este método no comprobamos: Resistencia ruidosa.