


Comprobación de una Bobina midiendo Resistencia con un Polímetro Digital



En Medición de Resistencia el sobre rango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Notas:

Este método es peor porque el valor de la resistencia no viene indicado en la bobina, la resistencia es relativamente pequeña, cuando hay espiras en cortocircuito la resistencia disminuye poco y estos cambios de resistencia pueden ser demasiado pequeños para medirlos fácilmente. Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión. Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Muchas espiras en cortocircuito. Con este método podemos comprobar: Cortocircuito entre espiras y núcleo (si no mide sobre rango indica un corto entre los dos).