



Notas:
 Este método es mejor.
 Es lento.
 Si somete a la Fuente de Alimentación ATX a stress o esfuerzo.
 Puede medir mal alguna tensión.
 No mide todas las tensiones.
 Las tensiones positivas tienen una tolerancia del $\pm 5\%$.
 Puede haber alguna tensión ligeramente fuera de rango y algunos ordenadores pueden no presentar síntomas.

http://todo-electronica.es/

Sanchez Castillo