


Identificar Fase, Neutro y Tierra midiendo Tensión Alternada a Tierra con un Polímetro Digital



Notas:  
La tensión de trabajo de este Polímetro Digital es de 600 mVAC - 750 VAC.  
En los enchufes con protección niños y con el adaptador enchufe americano no entra la punta en el orificio del enchufe.

En Medición de Tensión sobrerango es indicado por un '1.' a la izquierda o por OL (overload).

Antonio Sánchez Castillo