


Comprobación de un Fusible midiendo Continuidad con un Polímetro Digital



Realizar una medida

Test de Continuidad con un Polímetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

mide sobrerango (Ej: .OL) y no se oye el zumbador

En Test de Continuidad el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Notas:
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto o fundido.

esl José Antonio Sánchez Castillo