Comprobación de un Mando a Distancia con un Fototransistor NPN midiendo Resistencia con un Polímetro Digital





http://www.electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo

Notas:
Este método es peor.
En 200 o 2 K o 20 K mide sobrerango (no mide alta) al no pulsar un botón y al pulsar un botón.