




Notas:
Si miden sobrerango (O.L): C1, C2 (opcional), DIAC, Triac entre A2 y G, Triac entre A2 y A1.
No miden sobrerango (O.L): Lámpara, P1, P2 (opcional), R1, R2 (opcional), Triac entre G y A1.