



Comprobación de un Mando a Distancia con un Fototransistor NPN midiendo Resistencia con un Polímetro Analógico



Notas:  
 Este método es mejor.  
 En x1 la aguja se mueve poco (final de escala) al pulsar un botón.  
 En x1000 mide muy alta (no mide infinito) al no pulsar un botón debido a la luz ambiente.