


Comprobación de detectores infrarrojos pasivos (PIR) o de presencia cubriéndolos con un trapo



Notas:
Este método debe aplicarse cuando se activa si no hay movimientos de personas dentro de su área de detección.

http://todoelectronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo