


Comprobación de una Fuente de alimentación ATX sustituyéndola por otra de igual o superior potencia



Notas:  
Este método es mejor.  
No es peligroso.  
Es rápido.  
El hecho de que el ventilador gire no significa que la fuente de alimentación este correcta.

<http://todo-electronica.es/> José Antonio Sánchez Castillo