


Averiguar si es una Fuente de alimentación Conmutada o Lineal con un Capacímetro



Para averiguar que tipo de Fuente es, medimos con un Capacímetro el enchufe macho del cable de red.

mide sobrerango = Fuente de alimentación Lineal con Transformador

En Medición de Capacidad el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Fuente de alimentación Lineal con Transformador mide sobrerango en el alcance más alto (Capacidad).
Fuente de alimentación Conmutada y Fuente de alimentación Lineal sin Transformador no mide sobrerango (Capacidad).

electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo