


Averiguar si es una Fuente de alimentación Conmutada o Lineal con un Inductometro



Fuente de alimentación Conmutada y Fuente de alimentación Lineal sin Transformador mide sobrerango en el alcance más alto (Inductancia).  
Fuente de alimentación Lineal con Transformador no mide sobrerango (Inductancia).

eletronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo