


Comprobación de un Fusible midiendo con un Tester de Transistores



Realizar una medida

Mide aprox. 0 ohmios.

Notas:
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto o fundido.

José Antonio Sánchez Castillo