


Comprobación de un Fusible midiendo Resistencia con un Polímetro Analógico



Notas:  
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto o fundido.

http://www.electronicas.es/ José Antonio Sánchez Castillo