



Tensión Continua con un Polímetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

mide 1 mVDC

mide 23,9 mVDC

mide 254,9 mVDC

mide sobrerango

Mide más de 0 VDC por la luz ambiente
y la Tensión Continua no aumenta
porque el Mando a Distancia esta averiado.

Al pulsar una botón,
hay impulsos
y la Tensión Continua aumenta.

En Medición de Tensión sobrerango es indicado por 1. (izquierda).

Notas:
Este método es peor.
La Tensión Continua depende de la luz ambiente.

José Antonio Sánchez Castillo