



Comprobación de un Mando a Distancia midiendo con un Tester de Transistores



Pulsar un botón del Mando a Distancia cuando se ve No, unknown, or damaged part en la pantalla.

Al pulsar un botón, no se ve un punto en la parte superior derecha de la pantalla y se ve No, unknown, or damaged part.

Al pulsar un botón, se ve un punto rojo en la parte superior derecha de la pantalla.

Al pulsar un botón, se ve un punto azul en la parte superior derecha de la pantalla y se ven pulsos.

Notas:  
Este método es mejor.

José Antonio Sánchez Castillo