


Comprobación de un Receptor de IR con un Mando a Distancia midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital





Conecta la punta roja (+) en IR IN del Microcontrolador y la punta negra (-) en masa o GND (respeta la polaridad)

Al pulsar una tecla, hay impulsos y la Tensión Continua baja (menos de Vcc).

Vcc = 5 V o 3,3 V.

Notas:
Este metodo es mejor.



En Medición de Tensión sobrerango es indicado por 1. (izquierda).

José Antonio Sánchez Castillo