


Identificar Fase, Neutro y Tierra midiendo Tensión Alternada tocando con la mano con un Polímetro Digital



Notas:
La tensión de trabajo de este Polímetro Digital es de 600 mVAC - 750 VAC.
En los enchufes con protección niños y con el adaptador enchufe americano no entra la punta en el orificio del enchufe.

Antonio Sánchez Castillo