


Comprobación de un Fusible midiendo Intensidad con un Polímetro Digital



Notas:
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto o fundido.

Jose Antonio Sánchez Castillo