


Comprobación de un Mando a Distancia con un Fototransistor NPN midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital



Tensión Alterna con un Polímetro Digital:  
la punta roja (+) = V OHMIOS  
la punta negra (-) = COM

mide 6,3 mVAC

mide 153,0 mVAC

mide sobrerango

Al pulsar una botón,  
hay impulsos  
y la Tensión Alterna aumenta (más de 0 VAC).

En Medición de Tensión sobrerango es indicado por 1. (izquierda).

Notas:  
Este método es mejor.  
La Tensión Alterna no depende de la luz ambiente.